

APC1000

Kontroler fazy falownika



Odporny na wodę i kurz



Bezkontaktowe wykrywanie



Automatyczne wyłączenie



Wykrywanie sekwencji faz



Model	APC1000
Funkcje	Wykrywanie faz, sprawdzanie linii pod napięciem, inspekcja zasilania, ocena utraty fazy, lokalizacja przerw i ich pozycjonowanie
Metoda pomiaru	Bezkontaktowe wykrywanie
Zakres napięć	Napięcie trójfazowe: 70–1000 V AC (45 Hz–66 Hz)
Częstotliwość	50Hz/60Hz (±10%)
Metoda testu	Bezkontaktowe zaciskanie
Wysokość pracy	< 2000m
Bateria	2 x Bateria alkaliczne 1.5V AA (do 20h ciągłej pracy)
Uwagi	Tester nie obsługuje innych częstotliwości fal zasilania
Op. zbiorcze	5 szt.